



گزارش آزمون TEST REPORT

آزمایشگاه مرجع فشارقوی
High Voltage Ref. Lab.

نام درخواست کننده: شرکت مهندسی بارو افراشته پارس

نام محصول: فازمتر فشار قوی 63kV

نام سازنده: شرکت مهندسی عمید پویا پرداز

این گزارش به منزله تأیید محصول نبوده و در راستای فعالیت های شورای ارزیابی و مطابقت با استانداردهای تولید نمی باشد.

گروه پژوهشی مطالعات فشارقوی

امور آزمایشگاهها

آدرس: تهران - شهرک قدس - انتهای بلوار شهید دادمان - پژوهشگاه نیرو - صندوق پستی ۱۴۶۶۵-۵۱۷

تلفن: ۰۱۰-۸۸۰۷۹۴۰ - فاکس: ۰۱۰-۷۸۲۹۶

Email:highvol@nri.ac.ir Website:<http://www.nri.ac.ir>

فازمتر فشار قوی 63kV

IEC 61243-1(2009)

انجام دهنده آزمون: سعید یگانه

تائید کننده: سیامک ابیضی

ناظر: —

تاریخ تهیه: ۹۹/۳/۲۶

نام آزمایشگاه: فشارقوی

ادرس: تهران - شهرک قدس - انتهای بلوار شهید دادمان - پژوهشگاه نیرو - آزمایشگاه فشارقوی

تلفن/فاکس: ۸۸۰۷۸۲۹۶/۸۰۰۷۹۴۰۰-۴۲۷۸

آدرس وب سایت: www.nri.ac.ir

محل انجام آزمون: آزمایشگاه فشارقوی

نام درخواست کننده: شرکت مهندسی بارو افزاره پارس

شماره نامه درخواست: ۹۹۲۳۱۷۶

تاریخ نامه درخواست: ۹۹/۲/۳۱

تاریخ تحويل نمونه: —

شماره استاندارد: —

روش انجام آزمون: استاندارد

روش های غیر استاندارد: —

شماره گزارش آزمون: TH99029

کد ثبت نمونه: STH99029

توصیف نمونه: —

درخواست کننده / سازنده: شرکت مهندسی بارو افزاره پارس / شرکت مهندسی عیید پویا پرداز

مدل: Am-110

نوع طراحی: —

شماره سریال: 1102125

نتایج آزمون فقط در مورد نمونه ارسالی صادق می باشد.

نسخه تکیه شده این گزارش بدون تأیید آزمایشگاه دارای اعتبار نمی باشد.

این گزارش دارای ۶ صفحه می باشد.

توضیحات: با توجه به منحصر بفرد بودن نمونه، امکان بایگانی آن در آرشیو نمونه های شاهد وجود نداشت.

انجام دهنده آزمون:

تأیید کننده آزمون:

فهرست مطالب

عنوان	شماره صفحه
۱- پلاک و مشخصات	۴
۲- مشخصات فنی نمونه آزمون	۴
۳- ملاحظات کلی	۴
۴- خلاصه‌ای از نحوه انجام آزمون و نتایج آزمون	۵
۴-۱- اندازه گیری جریان نشتی در شرایط خشک	۵
۴-۲- آزمون عملکردی فاز مترا	۶



این گزارش به منزله تأیید محصول نیروه و در راستای فعالیت‌های شورایی ارزیابی و مطابقت با استانداردهای تولید نمی‌باشد.

صفحه ۳ از ۶

۴- خلاصه ای از نحوه انجام آزمون و نتایج آزمون

شرایط محیطی آزمایشگاه فشار قوی			
$t=26.2^{\circ}\text{C}$	دما:	$P=846.2\text{hPa}$	فشار هوا:
$k=----$	ضریب تصحیح شرایط محیطی:	$R=\% 14.3$	رطوبت:

۴-۱- اندازه گیری جریان نشتی در شرایط خشک

این آزمون مطابق بند (7.1.1) استاندارد انجام می شود.

برای انجام آزمون ابتدا دو قطعه نوار چسب هادی به عرض 20mm به انتهای چوب پرج تلسکوپی (محل اتصال ولتاژ) و ابتدای چوب پرج (محل قرار گیری دست کاربر) متصل می شود.

توضیح: در استاندارد محل اتصال ولتاژ Limit mark نامیده شده است.

طول کل چوب پرج 1230mm است که محل قرارگیری دست کاربر، در فاصله 430 میلیمتری ابتدای چوب پرج تعیین شد.

ردیف	اعمال ولتاژ (limit mark)	اتصال زمین به	ولتاژ اعمالی (kV)	اندازه گیری جریان نشتی (μA)
۱	انتهای چوب پرج	محل قرار گیری دست کاربر (۳۰ میلیمتری از ابتدای چوب)	87	41.2
۲				
۳				

ملک قبولی

در ولتاژ 87kV میزان جریان نشتی اندازه گیری شده باید از $50\mu\text{A}$ بیشتر باشد.

نتیجه

نتیجه آزمون با استاندارد مطابقت دارد



این گزارش به منزله تأیید محصول تیوده و در راستای فعالیت غذی شورای ارزیابی و مطابقت با استانداردهای تولید نمی باشد.

۴- خلاصه ای از نحوه انجام آزمون و نتایج آزمون

شرایط محیطی آزمایشگاه فشار قوی				
$t=26.2^{\circ}\text{C}$	دما:	P=846.2\text{hPa}	فشار هوا:	
k=====	ضریب تصحیح شرایط محیطی:	R=% 14.3	رطوبت:	

۴-۱- اندازه گیری جریان نشتی در شرایط خشک

این آزمون مطابق بند (7.1.1) استاندارد انجام می شود.

برای انجام آزمون ابتدا دو قطعه نوار چسب هادی به عرض 20mm به انتهای چوب پرج تلسکوپی (محل اتصال ولتاژ) و ابتدای چوب پرج (محل قرار گیری دست کاربر) متصل می شود.

توضیح: در استاندارد محل اتصال ولتاژ Limit mark نامیده شده است.

طول کل چوب پرج 1230mm است که محل قرارگیری دست کاربر، در فاصله 430 میلیمتری ابتدای چوب پرج تعیین شد.

ردیف	اعمال ولتاژ	اتصال زمین به	ولتاژ اعمالی (kV)	اندازه گیری جریان نشتی (μA)
۱	انتهای چوب پرج (limit mark)	محل قرار گیری دست کاربر (۴۳۰ میلیمتری از ابتدای چوب)	87	41.2
۲				
۳				

ملاک قبولی

در ولتاژ 87kV میزان جریان نشتی اندازه گیری شده نباید از $50\mu\text{A}$ بیشتر باشد.

نتیجه

نتیجه آزمون با استاندارد مطابقت دارد



این گزارش به منزله تأیید محصول نیوهد و در راستای فعالیت های شورای ارزیابی و مطابقت با استانداردهای تولید نمی باشد.

۴-۲- آزمون عملکردی فازمتر

این آزمون به منظور بررسی عملکرد فازمتر در دو حالت اتصال و عدم اتصال فازمتر به منبع ولتاژ انجام شده است.

الف- اتصال مستقیم فازمتر به منبع ولتاژ

بدین منظور قسمت فلزی متصل به فازمتر به منبع ولتاژ به آرامی بالا برد شد و نتایج زیر ثبت گردید.

ردیف	ولتاژ (kV)	توضیح
۱	4.8	در این ولتاژ صدای آزیز و چراغهای قرمز فازمتر روشن می شوند.
۲	4.5	با کاهش ولتاژ، در این ولتاژ صدای آزیز و چراغهای فاز متر قطع می شوند.


ب- عدم اتصال فازمتر به منبع ولتاژ

در این حالت ولتاژ ترانس روی عدد 42kV ثابت نگه داشته می شود و فازمتر به آرامی به منبع ولتاژ نزدیک می گردد و با

شنیده شدن صدای آزیز، فاصله نوک فازمتر تا منبع ولتاژ ثبت می گردد.

ردیف	ولتاژ منبع (kV)	فاصله فازمتر تا منبع ولتاژ در زمان شنیده شدن صدای آزیز (cm)
۱	42	23

توضیح: الکترود خروجی منبع ولتاژ یک الکترود استوانه ای و فاقد هرگونه نقاط تیز می باشد.



این گزارش به متوله تأیید محصلو نبوده و در راستای فعالیت های شورای ارزیابی و مطابقت با استانداردهای تولید نمی باشد.